

ООО "УГОПро"

ПРОГРАММА ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

По объекту: "Узел подключения"
по адресу: "г. Барабинск, Новосибирская область"

Согласовано

Главный инженер
ООО "НефтьКама"

_____ А.В. Медведев
« ____ » _____ 2025 г.

Утверждаю

Начальник Управления
ООО "НефтьКама"

_____ И.С. Гордеев
« ____ » _____ 2025 г.

2025 год

1

1

1

1

1

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

11.2.3. В охранных зонах КС без письменного разрешения его владельца или по просроченному разрешению ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые виды работ.

11.2.4. Ответственный руководитель (исполнитель) работ, получивший письменное разрешение на ведение работ в охранной зоне, обязан выполнять их с соблюдением всех изложенных в нем условий, обеспечивающих сохранность газопроводов и коммуникаций, а также требований и положений «Инструкции по производству строительных работ в охранных зонах магистральных газопроводов ВСН-51-1-80».

11.3 Порядок производства пусконаладочных работ в охранной зоне КС

11.3.1. Компрессорная станция является объектом повышенной опасности и в связи с этим ко всем работам, выполняемым на территории КС, предъявляются повышенные требования.

11.3.2. Весь персонал, занятый на производстве пусконаладочных работ в охранной зоне КС должен быть обучен и проинструктирован методам и последовательности безопасного ведения работ, ознакомлен с местонахождением действующих трубопроводов и их сооружений, кабельных линий электроснабжения, сигнализации и связи, проходящих в непосредственной близости от места проведения работ, их обозначением на местности и внутри помещения ПДУ.

При выполнении пусконаладочных работ на территории КС инструктаж непосредственным исполнителям работ необходимо проводить с привлечением работников службы охраны труда филиала или администрации КС. При проведении инструктажа до работников подрядной наладочной организации должен быть доведен под роспись маршрут передвижения по территории КС исключающий приближение к объектам повышенной опасности (ГПА, пылеуловители, АВО газа, БТПГ), расположение мест для курения на КС, распорядок рабочего дня персонала КС, а также оговорены действия работников организации при возникновении аварийной или чрезвычайной ситуации на КС (сигналы оповещения, маршруты эвакуации, зоны сбора эвакуированного персонала и т. д.).

11.3.3. Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии наличия у производителя работ проектной и исполнительной документации, на которой нанесены действующие трубопроводы и их сооружения.

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
PART I
1901
LONDON
PUBLISHED BY THE
INSTITUTE
11, BEDFORD SQUARE, W.C.
1901

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

